


JOGO SINCRONIZAÇÃO GRUPO PSA REF.: 1505



Composição



Citroën:

Modelos: AX, BX, ZX, XM, Saxo, Xsara, Xantia, Synergie/Evasion, Berlingo, Dispatch/Jumpy, C15, C9

Motores: HDI (diesel), HPI (gasolina)

Peugeot:

Modelos: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Motores: HDI (diesel), HPI (gasolina)

Item	Descrição	Código OEM
A	Pino sincronização da cambota	4507-TA , 0132Z , 0132QZ
B	Pino para configurar volante do motor (com mola)	0188X, 0189X
C	Chave hexagonal 8mm	7017-TW
D	Pino dobrado 8mm	0188D, 7004TG, 9767-34, 0153G, 7014-TJ. 1 860 863
E	Pino dobrado 8mm	7017-TR
F	Pinos de bloqueio árvore de cames	7014-TM
G	Alavanca de tensão HDI	0188J2
H	Alavanca de tensão	5711-TE, 0178E, 0188J/J1
I	Ferramenta de bloqueio do volante motor	1 867 030 000, 0153A, 9765.54, 6012T, 1 860 161 000
J	Parafusos bloqueio M8 x 40mm (x2)	M 8x40 mm
K	Ferramenta de bloqueio do volante motor	0188F, 0134Q, 1 870 765 001, 1 870 827 000, 0134AF, 9044-T, 1 871 000 400
L	Pino sincronização árvore de cames / cambota	0188M, 0187B, 0194B 303-1277, MOT1430 0189B, 303-735, 049JE01 061, 21-263
M	Pino de bloqueio árvore de cames (CA2)	0132AJ2, 2 000 023 000, 0188
N	Pino de bloqueio árvore de cames (CA1)	4533-TAC1, 0132AJ1

O	Pino de bloqueio árvore de cames	18G 1580, 11 9 790, 5711-TD, 21-260, 07744-1110400, 303-732, 4527-T. S2, 07744-00104-00, 1 860 617 000, 0132AB, 999 7169, 0178D
P	Pino de bloqueio bomba	0188H
Q	Pino bloqueio árvore de cames	0189A, 1 871 008 100
R	Pino bloqueio árvore de cames	0189AZ
S	Pino 8mm sincronização combota	1 860 863 000, OUT0000127, 0153N, 0288D, 7099-TM, 0188Y, 0188D
T	Pino sincronização entrada árvore cames (VTC)	0189L
U	Extrator polia	0174, 0188P, 018892, 7015-T
V	Pinos sincronização da árvore de cames (2)	9041-TZ, 5711-TC
W	Parafuso de bloqueio M8 x 40mm	M8x40 mm
X	Parafuso de bloqueio M8 x 70mm	M8x70 mm
Y	Pino bloqueio volante motor	4507-TL
Z	Pinos bloqueio	
1	Pinos bloqueio	
2	Pino bloqueio volante motor	0189C
3	Ferramenta de tensionamento	5407-TJ, 9767.89, 0188Q1 0132X1Z, 0188Q1, 0132X1Z, 0132X
4	Grampo para retenção da correia	0189K, MOT1436, 4533-TAX, 0188K, 0187J, 0132AK, 0153AK, 1 870 0C 100