

JOGO SINCRONIZAÇÃO GRUPO PSA COMPLETO REF 1516



**Importante**

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente observe os requisitos operacionais de segurança, advertências e cuidados ao usar este produto, usar corretamente e para o objetivo para o qual foi desenhado. Não seguir estas indicações irá invalidar a garantia.

Descrição: Este conjunto de ferramentas proporciona a correta sincronização do motor enquanto troca a correia de distribuição

1- Instruções de segurança

ATENÇÃO! Garantir que são cumpridos os regulamentos de saúde e segurança, autoridade local da oficina ao usar as ferramentas.

NÃO use ferramentas se estiverem danificadas.

Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho melhor e mais seguro. Assegure-se de que um veículo que tenha sido levantado esteja adequada-mente nos suportes de eixos.

Use proteção para os olhos aprovada. Uma gama completa de equipamentos de segurança pessoal está disponível no seu revendedor.

Use roupas adequadas para evitar que fiquem presas. **NÃO** use jóias e amarre o cabelo se o tiver longo.

NÃO tente ligar o motor ou mover o veículo enquanto tem os dispositivos colocados.

Sempre exibir notificação de aviso no veículo quando este está em reparação.

Conte todas as ferramentas, pinos de bloqueio, parafuso e peças usados para não os deixar dentro do motor.

ATENÇÃO! A sincronização incorreta da árvore de cames pode resultar em contato entre a válvula e cabeçado pistão o que pode causar danos no motor.

IMPORTANTE: consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo, ou um manual proprietário, para estabelecer o procedimento e os dados atuais.

2- Aplicações**Modelos:**

Fiat/Lancia : Ulysse, Scudo, Ducato, Zeta, Phedra

Ford : Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max

Citroën : C15, C1, C2, C3 Pluriel, C4, C4 Picasso, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, Evasion, Berlingo, Jumpy, Jumper, Saxo, ZX, XM, Evasion, AX

Peugeot : 107, 1007, 206 cc, 207, 208, 306, 307 cc, 308, 406, 407, 508, 607, 806, 807, Partner, Expert, Boxer, 206, 106, 605, 205, 405

Motores:

Fiat/Lancia : 2.0-2.2 JTD

Ford : 1.4 -1.6 Duratorq TDCI

PSA : 1.0-1.1-1.4-1.6-1.6 16V-1.4 -1.6 HDI-1.8-1.8 16V-2.0-2.0 turbo-1.9 D-2.0 HDI-2.2 HDI-1.8 16V-2.0 16V


Códigos:

Fiat/Lancia : DW10ATED (RHT/RHV/RHW/RHX/RHZ), DW12TED4 (4HW) Ford : F6JA, F6JB, F6JC, G8DA, G8DB, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB

PSA : TU9 (CDY/CDZ), TU1 (HDY/HDZ/HFX/HFY/HFZ), TU3 (KDX/KDY/KDZ/KFX/KFZ), TU5 (BDY/BFZ/NFT/NFV/NFW/NFY/NFZ), TU5JP4 (NFU/NFX), XU7 (LFW/LFX/LFZ), XU7JP4 (LGY), XU10 (RFL/RFU/RFW/RFX/RGX/RGY), XU10JP4(RGX/RGY), EW7J4 (RLZ), EW10A (RFJ), EW10J4S (RFX), EW10D (RLZ), EW12J4 (3FZ), ET3JE (KFU), TU3A/JP (KFV/KFW), DV4TD (8HW/8HX/8HZ),

DV4TED4 (8HV/8HY), DV6ATED4 (9HX/9HY/9HZ), EW10-CVI (RLZ), EW12 (3FZ), DW8 (WJZ/WJY), DW10 (RHY/RHV/RHZ/RHS/RHM/RHW/RHT/RHR/RHX), DW12 (4HX/4HZ/4HW/4HY), EW7J4 (6FZ), EW10J4 (RFR), EW10J4D (RLZ)

3-Conteúdo



Nº	Descrição	Código OEM
1	Cavilha de bloqueio da cambota (x2)	0132-AB 0194-A
2	Cavilha de bloqueio do veio de manivelas	0194-C 21-262 303-734
3	Cavilha de bloqueio da cambota	0194-B
4	Cavilha de bloqueio do volante do motor + mola de tensão	0188-X
5	Extrator da polia do volante	0188-P2 0188-P 174 7015-7
6	Alavanca de bloqueio da polia tensora	0188-1
7	Alavanca de bloqueio da polia tensora	0188-12
8	Cavilha de bloqueio da polia tensora	0188-Q2
9	Pino de bloqueio da polia tensora	0188-AH
10	Clipe de retenção da correia de distribuição	0132-AK 0188-AK 0189-K 0153-AK 4533-TAD MOT 1436

11	Pino de bloqueio do volante do motor	0153-N 0188-Y 7014-TJ 7099-TM 9797-34
12	Cavilha de bloqueio do volante do motor	0188-D 7017-TM
13	Cavilha de bloqueio da cambota	4507-TB
14	Cavilha de bloqueio da cambota (x2)	0153-AB 9041-TZ
15	Cavilha de bloqueio da cambota	0132-AJ2 4533-TAC2
16	Cavilha de bloqueio da cambota	0132-AJ1 0153G 0188-M 0189-J 4533-TAC1 5711-TA
17	Cavilha de bloqueio da cambota (x2)	0153-AB 9041-TZ
18	Cavilha de bloqueio do virabrequim	0132-R 7004-TG 7018-TY
19	Cavilha de bloqueio da cambota	0189-A
20	Parafuso M8x80mm	0188-E
21	Cavilha de bloqueio da cambota	0178-B 5711-TB
22	Cavilha de bloqueio da cambota	0188-H
23	Cavilha de bloqueio do virabrequim	4527-TS1
24	Cavilha de bloqueio da cambota	4527-TS2
25	Cavilha de bloqueio da polia tensora	4200-TH
26	Pino de bloqueio da polia tensora	0117-AR
27	Pino de bloqueio do volante do motor	0153-U 7019-T
28	Pino de bloqueio do volante do motor	0132-Q 0132-QZ 4507-TA 9767-27
29	Parafuso M8	
30	Ferramenta de tensionamento	0178-E
31	Cavilha de bloqueio do volante do motor	0132-X 0188-Q1 4507-TJ 9767-89
32	Ferramenta de bloqueio do volante do motor	0153-A 6012-T 9765-54

33	Pino de bloqueio do volante do motor	013445. 0188-F 9004-T
34	Pino de bloqueio do volante do motor	0132-P 4507-TL
35	Cavilha de bloqueio do volante do motor	7017-TR
36	Cavilha de bloqueio do volante do motor (x2)	0153-M 0178-C 0178-D 7014-TM 9767-94
37	Cavilha de bloqueio do volante	0189-B 21-163
38	Cavilha de bloqueio do volante	0132-AJI 0153-G 0188-M 0189-J 4533-TAC1 5711-TA
39	Cavilha de bloqueio do volante	0189-L
40	Cavilha de bloqueio do volante	0189-C
41	Cavilha de bloqueio do volante do motor	0189-R
42	Alavanca de bloqueio da polia	0606-AI.A2
43	Ferramenta de ajuste da polia do tensor	0189-51
44	Pino de bloqueio da polia do tensor	0189-S2