

JOGO SINCRONIZAÇÃO FORD 2.2 TDCI REF.: 1599




Aplicação:

Motores: 2.2 TDCi/ EConetic GBVAJPF GBVAJQJ GBVAJQW CVF5 CVFF CVR5 CYF4 CYF5 CYFA CYFB CYFC CYFF CYFG CYR5 DRF4 DRF5 DRFA DRFB DRFC DRFE DRFF DRFG DRR5 P8FA P8FB PGFA PGFB QVFA QWFA SRFA SRFB SRFC SRFD SRFE UHFA UHFB UHR5 USR6 UYR6 3.2 TDCi SA2R SA2S SA2W SAFA SAFB




| Item | Descrição | Código OEM |
|------|---|------------------|
| A | Pino de alinhamento da cambota (lado do volante do motor) | 303-698 21-251 |
| B | Ferramenta de bloqueio do carreto da cambota | 303-1587 |
| C | Pinos de sincronização da árvore de cames 6 mm (x2) | |



Peça C


Ferramentas de bloqueio da polia da árvore de cames, concebidas para serem montadas como se mostra, depois de o motor ter sido bloqueado no primeiro cilindro em TDC, utilizando o componente de montagem B.

Certifique-se de que as marcações na polia da árvore de cames estão alinhadas como se mostra.



Peça A

Rode a cambota até as marcas da árvore de cames estarem alinhadas. Retire o sensor da cambota no TDC e instale o componente B como indicado na figura.



Peça B

Utilizada para alinhar a polia da cambota durante a reinstalação. Encaixe como mostrado.