



KIT ALINHAMENTO BOMBA ÓLEO E EIXO BMW 1.6 / 2.0 GASOLINA REF.: 1636







Descrição:

Desenvolvido para alinhar os eixos de balanceamento na posição de tempo correta e também para travar a roda dentada de acionamento para remoção e substituição da bomba de óleo e do alojamento do eixo de balanceamento.

Peças:



Item	Descrição	Código OEM
Α	Ferramenta de bloqueio do eixo do balanceador	2 212 825
В	Pino retensão do tensor	11 4 120
С	Ferramenta de bloqueio da roda dentada	2 318 117

Aplicação:

Fabricante	Modèle	Variante	Ano	Tipo
	Série 1	(F20/21)	2012-2016	125i, 220i, 228i, 320i, 320i, 328i, 420i, 428i, xDrive, 528i, xDrive,
	Série 2	(F22/F23)	2014-2016	
	Série 3	(F30/31/F34)	2012-2016	
	Série 4	(F32/F33/F36)	2014-2016	
BMW	Série 5	(F10/11)	2010-2017	
	X1	(E84)	2011-2015	328i, 420i, 428i,
	X3	(F25)	2011-2017	520i, sDrive16i,
	X4	(F26)	2014-2017	18i, 20i, 20i, 28i xDrive28i
	Z4	(E89)	2011-2017	ABIIVEZOI

Códigos do motor			
1.6	N20 B16A		
2.0	N20 B20A, N20 B20B, N26 B20, N26 B20A, N20 B20B/U0, N20 B20, N20 B20O0		

As instruções a seguir são apenas para orientação. Por favor, consulte os dados derivados do OEM, como os manuais do fabricante ou KROFtools. O uso deste kit é puramente ao critério do utilizador e a KROFtools não pode ser responsabilizada por qualquer dano causado pelo uso incorreto


Avisos de segurança - por favor, leia.

- Proteção pessoal e equipamentos de segurança devem ser usados em todos os momentos
- Remova as ferramentas danificadas do uso
- Guarde em local seco quando não estiver em uso



Onde usar:





Preparação:


Nota: Rode sempre o motor na direção normal de rotação.

Não use ferramentas de sincronismo para apertar ou desapertar fixações, a menos que seja indicado de outra forma. A remoção e substituição da corrente de distribuição, dos eixos de balanceamento, da bomba de óleo e da corrente de acionamento da bomba de óleo exigirá a remoção do carter.

Instruções:

Peça A


Com o cárter removido e o motor na sua posição sincronizada. Retire o bujão cego (Fig. 1) e instale o pino de bloqueio do veio de equilíbrio e fixe-o (Fig. 2). Se o componente A não puder ser instalado, o sincronismo deve ser reajustado.



Peça B

Empurre o tensionador da corrente com o trilho tensor e instale o pino de retenção do tensionador

conforme mostrado (Fig. 3).








Peça C

A peça de bloqueio C (Fig. 4) deve ser instalada corretamente na roda dentada e presa ao bloco do motor, antes de tentar soltar o parafuso de fixação No.1. Instale a ferramenta de bloqueio C e fixe-a no bloco de cilindros com os parafusos No.2. Substitua o parafuso da roda dentada No.1.



Nota:

Substitua o parafuso de fixação nº1.