

## JOGO SINCRONIZAÇÃO OPEL VAUXHALL REF.: 1525



**Motores:** 1.6L, 1.7L, 1.3, 1.9CDTI, 1.6, 1.8, 2.0 16V, 1.4, 2.0, 2.2D turbo, 2.2 DTI

**Modelos:** Opel Agila 1.0/1.2, Astra G 1.2i, Corsa B 1.0i et 1.2i.

**Códigos Motor:** 169A1.000, 188A8.000, 188A9.000, 199A2.000, 199A3.000, 199A9.000, 199B1.000, 199B4.000, 199B8.000, 223A9.000, 225A2.000, 263A2.000, 263A6.000, 312A8.000, 312B1.000, 312B2.000, 330A1.000, 55266963, 955B2.000, A10XEP, A12XER, A13DTC, A13DTE, A13DTR, A13FD, A14NEL, A14XEL, B12XEL, B14NEH, B14NEL, B14NET, BAAA, C20SEL, D13A, D223L, F13DTE5, FD4, FHYFHZ, FHZ, LDV, LUJ, LUVLDD, X10XE, X12XE, X14XE, X16SEJ, X16XEL, X18E1, X18XE, X18XE1, X20DTH, X20DTL, X20XEV, X22DTH, X22XE, Y13DT, Y16XE, Y20DTH, Y20DTL, Y22DTH, Y22DTR, Y22XE, Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ, Z14XE, Z14XEP, Z16XE, Z18XE, Z18XEL, Z19DT, Z19DTH, Z20LET, Z22XE



| Item | Descrição   | Código OEM                 |
|------|---|----------------------------|
| A    | Ferramenta para segurar a bomba de água             |                            |
| B    | Chave de ajuste e sincronismo                       | KM 927                     |
| C    | Chave ajuste sincronismo                            | KM 933                     |
| D    | Configuração da posição do disco da árvore de cames | KM 955                     |
| E    | Ferramenta alinhamento da cambota                   | EN-46788,<br>1 860 905 000 |
| F    | Ferramenta sincronização árvore de cames            | KM 6148                    |
| G    | Régua de ajuste da árvore cames                     | KM 953                     |
| H    | Ferramenta ajuste árvore de cames                   | KM 517B                    |
| I    | Ferramenta de bloqueio árvore de cames              | KM 953                     |
| J    | Ferramenta alinhamento da arvore de cames           | EN-46781                   |
| K    | Ferramenta bloqueio arvore de cames                 | KM 853                     |
| L    | Ferramenta de bloqueio do volante do motor          | KM 954                     |
| M    | Pino tensor   | KM 6077                    |
| N    | Pinos alinhamento da arvore de cames                | KM 46789                   |
| O    | Pino ajuste da bomba injetora                       | KM 929                     |
| P    | Pino bloqueio da cambota                            | KM 652                     |
| Q    | Pino retenção diâmetro 2.5mm                        | KM 955                     |
| R    | Pino de bloqueio da cambota                         | KM 652                     |
| S    | Pino retenção diâmetro 4.0mm                        | KM 955                     |
| T    | Ferramenta de bloqueio da cambota                   | KM 911                     |
| U    | Pino alinhamento arvore de cames                    | EN-46788,<br>1 860 905 000 |