

JOGO DE SINCRONIZAÇÃO FORD REF.: 1574



Motores: 1.4TDCI, 1.6TDCI, 1.8 D/DT 1.8D/TDCI, 2.0 16V, 2.0TDDI, 2.2TDCI


Modelos: Fiesta V (04-08), Fiesta IV, Kuga (08), Focus (post. 04), Focus C (post. 03), Focus C Max Grand (post. 10), Ford Fusion (02), Ford Galaxy S (post. 06), Ford Mondeo (post. 93), Ford S Max (post. 11), Ford Transit (post. 11) , Ford Transit (post. 00), Ford Mondeo (03-07)

Códigos de motor:

- **1.4TDCI** - F6JA, F6JB, F6JC, F6JD
- **1.6TDCI** - G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, GPDA, GPDC, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, MTDA, TZJA, TZJB, T1BA, T1BB, T1BC, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, UBJA
- **1.8D/TCI** - RTJ.RTK, RFM, RFN
- **2.0 16V TDCI** - AZBA/C, AZWA/C, G6DA/B/C/D/E/F/G, FMBA/B, FIFA, HJBA/B/C/E, IXDA, KLBA, KLWA, LPBA, N7BA/B, QXBA/B, QXWA/B, SDBA, TXBA, TXDA/B, TXWA, TYBA, TYDA, TYWA, UFBA, UFDA/B, UFWA, UKBA, UKDA/B, UKWA,
- **2.0 TDDI** - ABFA, D3FA, F3FA, 2.0 16V TDDI - D5BA, D6BA. 2.2DTDCI - QJBA/B/C/D
- **1.8D/DT** - C9DC, RTN, RTQ, RTP
- **1.8 DuraTorq TDCi** - BHPA, F9DA, F9DB, FFBA, FFDA, FFWA, HCPA, HCPB, KHBA, KKDA, KKDB, P7PA, P9PA, QYBA, QYWA, RWPA, RWPC, R2PA
- **1.8** - CFBA

Cuidados

1. Ler, estudar, compreender e seguir todas as instruções antes de utilizar o kit.
2. O utilizador e as pessoas que se encontrem nas proximidades devem usar óculos de segurança, proteção auditiva, máscaras contra poeiras e proteção para as mãos e rosto. O pó das pastilhas dos travões e alguns produtos químicos utilizados na manutenção dos travões podem conter amianto e outras substâncias perigosas. Utilizar medidas de segurança, tais como boa ventilação e proteção respiratória, para reduzir o risco de doenças graves e/ou crónicas.
3. Inspeccionar a ferramenta antes e depois de cada utilização. NÃO utilize ferramentas que estejam danificadas.
4. Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho ótimo e seguro.
5. Se o veículo que está a ser trabalhado estiver elevado, certifique-se de que está devidamente apoiado em cavaletes.
6. Não utilize a ferramenta como alavanca ou com qualquer outro dispositivo de elevação, pois pode partir-se e causar ferimentos.
7. Não utilizar em chaves de impacto. As chaves de caixa ou os acessórios podem partir-se quando utilizados dessa forma.
8. Utilize vestuário adequado para evitar que este fique preso.
9. Memorizar todas as ferramentas e peças utilizadas.
10. Se estiver a trabalhar no exterior do veículo, certifique-se de que a área de trabalho é segura e estável.
11. Consulte sempre as instruções de manutenção do fabricante do veículo, ou o manual do proprietário, para estabelecer o procedimento e os dados atuais. Estas instruções servem apenas para orientação.
12. Não utilize a ferramenta sob a influência de álcool ou drogas.
13. O não cumprimento e compreensão destas instruções e marcações pode resultar em morte ou ferimentos graves e/ou danos materiais.



Item	Descrição	Código OEM
A	Ferramenta de ajuste correia da árvore de cames	21-162B, 303-36, 303-376
B	Pino de ajuste da cambota	21-163 , 303-620
C	Pin de ajuste bomba injetora	23-047
D	Pin de ajuste cambota	23054-02
E	Pin de ajuste polia da bomba injetora	23-019
F	Ferramenta de bloqueio do volante do moto	21-168
G	Ferramenta de bloqueio e tensão	23-058 , 310-084
H	Suporte da árvore de cames	21-105
I	Conjunto de calços (x2)	
J	Pino de sincronização	21-210
K	Pino de ajuste 8,25mm	23-029
L	Ferramenta de bloqueio da cambota	23-059 , 310-085
M	Pino para alinhar cambota / bomba combustível	21-260 , 303-732
N	Pino para bloquear volante do motor	21-234 / 251
O	Pino para bloquear volante do motor	21-262 , 303-734
P	Pino para bloquear roda dentada da árvore de cames	21-263 , 303-735
Q	Pino de ajuste 12,7 mm	23-020
R	Pino de ajuste 9,5mm	23-123
S	Pino com anilha para ajuste da bomba injetora	23-019
T	Placa de bloqueio da árvore de cames	303-1061