

JOGO SINCRONIZAÇÃO PORSCHE CAYENE ÁRVORE CAMES REF.: 1603



INFORMAÇÃO SEGURANÇA

Tenha cuidado ao trabalhar em motores quentes - risco de queimadura!

- Tenha cuidado ao trabalhar com motores em funcionamento. Roupas soltas, ferramentas e outras coisas podem ser apanhadas em peças rotativas que podem levar a lesões graves.
- Remover a chave da ignição antes da reparação, para que o motor não arranque involuntariamente.
- Este manual é apenas uma breve informação e não irá substituir um manual da oficina.
- Consulte sempre a literatura de serviço específica para obter informações sobre binários, montagens e desmontagens, etc.
- Após qualquer manutenção bem sucedida e antes de arrancar o motor, deverá rodar o motor manualmente durante duas voltas para verificar o novo tempo de controlo.

CUIDADO: Seguir sempre as instruções do fabricante do veículo.

Não utilizar as ferramentas de ajuste e suporte para, por exemplo, apertar a cambota ou o parafuso da polia da árvore de cames!

INFORMAÇÃO GERAL

Este conjunto é feito para ajustar o sincronismo do motor no Porsche 911(996 / 997)

APLICAÇÃO:

1. Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, para alinhar a árvore de cames na posição TDC para 996, 997 a partir de 2005. (Fig.1)
2. Calibre de alinhamento da árvore de cames, para alinhar a árvore de cames na posição TDC (Fig.2).
3. & 4 Pino de bloqueio da cambota (curto ou longo) para alinhar a cambota na posição TDC. (Fig.3)




Fig. 1
Componentes:




Fig. 2




Fig. 3



Item	Descrição	Código OEM
A	Ferramenta alinhamento da árvore de cames no ponto morto superior para que seja alinhada corretamente	9685
B	Ferramenta para alinhar a cambota no ponto morto superior	9595/1
C	Ferramenta alinhamento medidor árvore de cames	9686
D	Pino curto de colocação no PMS	9595/1