


FERR. INST./REM. APOIO VOLANTE MOTOR BMW B38
REF.: 1642



Descrição:


Para uma fixação segura do volante quando se desaperta e aperta o parafuso de conexão do amortecedor de vibrações

Aplicação:

BMW (B38)

Código OEM:


0496595 (116130)



Nota: As engrenagens são pressionadas no eixo de contrapeso com um atarraxamento e podem ser desmontadas apenas com a ferramenta especial 01120118. Aparafuse o parafuso (2) da ferramenta especial 01120118 para desmontar o eixo de contrapeso do redutor



Solte a tampa (1) do amortecedor de vibração com uma chave de fenda



Desapertar todos os parafusos no amortecedor de vibração (1). Remova o amortecedor de vibração (1).



Posicione o amortecedor de vibração (1). Aperte todos os parafusos.



Posicione o amortecedor de vibração (1). Aperte todos os parafusos.



Solte o parafuso (2). Solte o suporte do contador na engrenagem do volante. Solte o parafuso (1) e remova com a ferramenta especial 01120119.