

BLOQUEIO ÁRVORE DE CAMES MERCEDES 1.8/2.1/2.2 REF.:1655



Cuidados

1. Ler, estudar, compreender e seguir todas as instruções antes de utilizar o kit.
2. O utilizador e as pessoas que se encontrem nas proximidades devem usar óculos de segurança, proteção auditiva, máscaras contra poeiras e proteção para as mãos e rosto. O pó das pastilhas dos travões e alguns produtos químicos utilizados na manutenção dos travões podem conter amianto e outras substâncias perigosas. Utilizar medidas de segurança, tais como boa ventilação e proteção respiratória, para reduzir o risco de doenças graves e/ou crónicas.
3. Inspeccionar a ferramenta antes e depois de cada utilização. NÃO utilize ferramentas que estejam danificadas.
4. Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho ótimo e seguro.
5. Se o veículo que está a ser trabalhado estiver elevado, certifique-se de que está devidamente apoiado em cavaletes.
6. Não utilize a ferramenta como alavanca ou com qualquer outro dispositivo de elevação, pois pode partir-se e causar ferimentos.
7. Não utilizar em chaves de impacto. As chaves de caixa ou os acessórios podem partir-se quando utilizados dessa forma.
8. Utilize vestuário adequado para evitar que este fique preso.
9. Memorizar todas as ferramentas e peças utilizadas.
10. Se estiver a trabalhar no exterior do veículo, certifique-se de que a área de trabalho é segura e estável.
11. Consulte sempre as instruções de manutenção do fabricante do veículo, ou o manual do proprietário, para estabelecer o procedimento e os dados atuais. Estas instruções servem apenas para orientação.
12. Não utilize a ferramenta sob a influência de álcool ou drogas.
13. O não cumprimento e compreensão destas instruções e marcações pode resultar em morte ou ferimentos graves e/ou danos materiais.




Peça	Descrição	Código OEM
A	Ferramenta bloqueio da árvore de cames	651589094000

Para motores M651 fabricados após 2012, incluindo motores utilizados em Mercedes Benz híbridos. Desenhado especificamente para bloquear a árvore de cames na sua posição sincronizada quando substitui a corrente de distribuição ou verifica o sincronismo da árvore de cames.

Desenhado para ser aparafusado para maior segurança.

Equivalente ao OEM 65189094000

Utilização:



Modelo	Ano	Variável	Código motor
Class A	2012-2015	A180 CDI/BlueEFFICIENCY	1.8
Classe B	2012-2015	A200 CDI/BlueEFFICIENCY	651.901
Classe C	2012-2015	B180 CDI/BlueEFFICIENCY	2.1
CLA Coupé	2012-2015	B200 CDI/BlueEFFICIENCY	651.930
CLS	2012-2015	A180 CDI/BlueEFFICIENCY	651.921
Classe E	2012-2015	A200/220 CDI	651.924
GLA	2012-2015	A200/220 CDI 4Matic	651.925
CLK	2012-2015	A220 CDI/BlueEFFICIENCY	651
Classe M	2012-2015	B180 CDI/BlueEFFICIENCY	651.911
Classe S	2012-2015	B200 CDI/4Matic	651.912
SLK	2012-2015	E10321 e E10320	651.960
Sprinter	2012-2015	B220 CDI/4Matic	651.980
Classe V	2012-2015	B220 CDI/BlueEFFICIENCY	651.956
Viano	2012-2015	C200/220 BlueTEC	651.955
Vito	2012-2015	C220 4Matic BlueTEC	651.957
		C220 BlueTEC BlueEFFICIENCY	651.950
		C250 4Matic BlueTEC	651.940
		C250 BlueTEC	
		C300 BlueTEC HYBRID	
		200 CDI/4Matic	
		220 CDI/4Matic	
		250 BlueTEC/4Matic	
		250CDI/CDI BlueEFFICIENCY	
		E200/E220 BlueTEC	
		E220 BlueTEC 4Matic	
		E220 BlueTEC BlueEFFICIENCY	
		E250 BlueTEC/4Matic	
		E300 BlueTEC HYBRID	
		GLA 200/220 CDI/4Matic	
		220/250 4Matic BlueTEC	
		MI250 CDI	
		MI250 BlueTEC	
		S300 BlueTEC HYBRID	
		250 CDI BlueEFFICIENCY	
		210/213/216/310/313/316	
		310 CDI	
		413/416/510/513/516 BlueTEC	
		513 CDI	
		V200 BlueTEC	
		V200/220 CDI	
		V220 BlueTEC	
		V250 BlueTEC	
		2.0 CDI	
		114 BlueTEC/4Matic	
		114/116 CDI	
		116 BlueTEC/4Matic	
		119 BlueTEC/4Matic	