

KIT SINCRONIZAÇÃO 1.5T 3 CILINDROS FORD REF.: 1698



CONTEÚDO

1. Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, OEM 303-1639
2. Ferramenta de bloqueio do volante do motor, OEM 303-1643
3. Ferramenta de alinhamento do veio de equilíbrio, OEM 303-1647
4. Ferramenta de engrenagem de tesoura, OEM 303-1648.



APLICAÇÕES

Compatível com o motor Ford 1.5L Duratec, compatível com Ecosport, Fiesta, Focus.
Alinha e bloqueia a árvore de cames na posição correta.
Número de peça OEM 303-1639, 303-1643, 303-1647, 303-1648


AVISOS DE SEGURANÇA

Ler atentamente o manual de instruções e todas as instruções de segurança nele contidas antes de utilizar o produto. Utilizar o produto corretamente, com cuidado e apenas de acordo com o fim a que se destina. O incumprimento das instruções de segurança pode provocar danos e ferimentos pessoais. Guarde estas instruções num local seguro e seco para consulta futura. Juntar o manual de instruções quando entregar o produto a terceiros.


- Manter as crianças e outras pessoas afastadas da área de trabalho.
- Não permita que as crianças brinquem com esta ferramenta ou com a sua embalagem.
- Não utilize a ferramenta se houver peças em falta ou danificadas.
- Utilize a ferramenta apenas para o fim a que se destina.
- Nunca coloque a ferramenta sobre a bateria do veículo. Existe o risco de curto-circuito.
- Tenha cuidado ao trabalhar em motores em funcionamento. Roupas soltas, ferramentas e outros objectos podem ser apanhados por peças em rotação e causar ferimentos graves.
- Tenha cuidado ao trabalhar em motores quentes devido ao risco de queimaduras!
- Se retirar a chave da ignição antes de efetuar a reparação, pode evitar que o motor arranque acidentalmente e provoque danos no motor e ferimentos pessoais.
- Este manual serve como um breve guia e não substitui um manual de oficina. Consulte sempre a documentação de serviço específica do veículo, em especial os dados técnicos, como os valores de binário e as instruções de desmontagem/montagem, etc.
- Após a reparação ou antes de ligar o motor, dê, no mínimo, 2 voltas à mão e verifique novamente a sincronização.
- Rodar o motor apenas na direção normal de rotação (no sentido dos ponteiros do relógio, salvo indicação em contrário)
- Não utilize ferramentas de bloqueio para a árvore de cames e a cambota como contra-apoio, durante o desaperto ou aperto de parafusos na polia, na árvore de cames ou na cambota. Isto pode danificar as ferramentas e os componentes do motor. Utilize apenas ferramentas adequadas para este fim.

INSTRUÇÕES


Ferramenta de bloqueio da árvore de cames (1) utilizada para alinhar e bloquear a árvore de cames na posição de regulação e deve ser utilizada como OEM 303-1639.



Ferramenta de bloqueio do volante do motor (2) utilizada para bloquear a cambota durante o desaperto e a fixação da polia da cambota e deve ser utilizada como OEM 303-1643.



Ferramenta de alinhamento do veio de equilíbrio (3) utilizada para alinhar e bloquear o veio de equilíbrio e deve ser utilizada como OEM 303-1647.



A ferramenta da engrenagem de tesoura da árvore de cames (4) é necessária para instalar a engrenagem de tesoura da árvore de cames e deve ser utilizada como OEM 303-1648.

