



## EXTRATOR POLIA CAMBOTA FORD ECOBLUE 2.0 REF.: 1724







## Descrição:

Esta ferramenta garante que o amortecedor de vibração possa ser removido sem causar danos à parte de borracha colada da polia.

Foi projetada para a remoção segura das polias do amortecedor de vibração do virabrequim com rosca interna nos motores Ford 2.0L EcoBlue

## Aplicações:

Ford Kuga, Ranger e Transit Custom (a partir de 2019) FWD Transit e RWD Transit (a partir de 2018)

OEM: 303-1657

## Conteúdo:

- (1x) parafuso de pressão, com encaixe hexagonal externo de 11 mm
- (1x) eixo de pressão, com encaixe hexagonal externo de 18 mm