


BLOQUEIO CARRETO VAG MOTOR 2.0 TDI PD REF.: 3321



AVISO:

- 1.Ler, estudar, compreender e seguir todas as instruções antes de utilizar.
2. O utilizador e as pessoas que se encontrem nas proximidades devem usar óculos de segurança, máscara de proteção auricular, máscara anti poeiras e proteção para as mãos e rosto. O pó das pastilhas dos travões e alguns produtos químicos utilizados na manutenção dos travões podem conter amianto e outras substâncias perigosas. Utilizar medidas de segurança, tais como ventilação e proteção respiratória, para reduzir o risco de doenças graves e/ou crónicas.
3. Inspeccionar a ferramenta antes e depois de cada utilização. NÃO utilizar as ferramentas se estiverem danificadas.
4. Manter as ferramentas em bom estado de conservação e limpeza para um melhor e mais seguro desempenho.
- 5.Se o veículo a ser trabalhado estiver levantado, assegurar que está adequadamente apoiado com suportes de eixo ou rampas e calços.
- 6.Não utilizar como barra de alavanca ou com qualquer outro dispositivo de alavanca, pois a ferramenta pode partir-se e provocar ferimentos.
- 7.Não utilizar em máquinas de impacto elétricas. As chaves de caixa manuais ou os acessórios podem partir-se quando utilizados desta forma.
- 8.Usar vestuário adequado para evitar que se prenda. Não usar joias soltas e prender o cabelo comprido.
- 9.Contabilizar todas as ferramentas e peças que estão a ser utilizadas.
- 10.Se trabalhar fora do veículo, certifique-se de que a peça de trabalho está segura e estável.
- 11.Consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo, ou um manual próprio, para estabelecer o procedimento e os dados atuais. Estas instruções são fornecidas apenas como um guia.
- 12.Não utilize a ferramenta se estiver sob a influência de álcool ou drogas.
- 13.A falta de atenção e compreensão destas instruções e marcações pode resultar em ferimentos pessoais graves ou mortais e/ou danos materiais.

Motores: 1.2D, 1.4D, 1.6D, 1.9D, 2.0D TDi PD/CR

Códigos de motor: BLB, BNA, BRE, BRF, BVG, AZV, BKD, BKP

Modelos: Audi A1 (10-12), A3 (01-12), A4/Allroad (01-12), A5 (08-12), A6 Allroad (98-11), Q5 (08-12), TT (08-10). Seat: Alhambra, (00-10), Altea/Altea XL (04-12), Cordoba (02-09), Ibiza (02-10), Leon (00-12), Toledo (04-11), VW Amarok (10-12), Beetle (02-11), Bora (02-08), Caddy/Maxi (03-12), Eos (06-10), Fox (05-11), Golf (02-12), Golf Plus (05-12) Jetta (05-11), Lupo (02-05) Passat/CC (02-12), Polo (99-12), Scirocco (08-12), Sharan (02-10), Tiguan (07-12) Touran (03-12), Transporter (03-12), Skoda: Fabia (00-07), Fabia II (07-12), Octavia (00-10), Octavia II (04-12), Roomster (07-12), Superb (02-08), Superb II (08-12), Yeti (09-12)

COMPONENTES

Peças	Descrição	Código OEM
A	Pino tensor auxiliar bloqueio correia de transmissão	T10060/A
B	Ferramenta bloqueio da cambota	T10100
C	Ferramenta bloqueio da cambota	T10050, 310-085
D	Pino tensor bloqueio da polia	T10115
E	Pinos bloqueio bomba injetora (x2)	3359, T20102

