

KIT SACAR INJETORES CDI MOTOR 668

REF.: 8548



Aplicação

O 8548 permite a extração dos injetores sem ter que remover a cabeça do cilindro do veículo. A remoção dos injectores é particularmente difícil em motores classe A, pois tem dois injectores, de modo que se um injector tem de ser removido, o segundo injector tem de ser retirado em paralelo com o que necessita retirar.

Tem utilizar a ponte de extração especial e inserindo os parafusos de extração, nos injetores para serem removidos de uma maneira fácil e rápida.

Processo para a remoção dos injectores:

Soltar os cabeças dos injetores por meio dos adaptadores especiais incluídos no conjunto. Coloque a ponte de de pre-montagem para extração, seguidamente coloque os parafusos.

