

INDICADOR DESGASTE CORRENTE TRANSMISSÃO ÁRVORE CAMES
REF.: 1662



Introdução:

O indicador de desgaste da corrente de transmissão do eixo de comando permite que o usuário verifique o alongamento da corrente de distribuição nos motores a gasolina BMW Mini listados, sem desmontar o motor. Um diagnóstico essencial que pode economizar tempo e custos significativos.

Código OEM: 2 353 281

Fabricante	Modelo		Tipo	Ano	Motor
Mini	Mini	One D, Cooper D, SD / One, Cooper, Cooper S, JCW	R56/R57	2006-2015	1,6 diesel N47 C16A 2,0 diesel N47 C20A 1,4 gasolina N12 B14A 1,6 gasolina N12 B16A N14 B16A N14 B16C N16 B16A N18 B16A N18 B16C
	Clubman/ Clubvan	One D, Cooper D, SD / One, Cooper, Cooper S, JCW	R55	2007-2014	
	Coupe	Cooper SD / Cooper, Cooper S, JCW	R58	2011-2015	
	Roadster	Cooper SD / Cooper, Cooper S, JCW	R59	2012-2015	
	Countryman	One D, Cooper D, SD / One, Cooper, Cooper S, JCW	R60	2010-2017	
	Paceman	Cooper D, SD / Cooper, Cooper S, JCW	R61	2013-2017	
BMW	Série 1	116d, 118d, 120d, 123d	(E81/82/87/88)	2007-2014	1,6 diesel N47 D16A 2,0 diesel N47 D20A N47 D20B N47 D20C N47 D20D 3,0 diesel N57 D30A N57 D30B N57 D30C 1,6 gasolina N13 B16A
	Série 1	114d, 116d, 118d, 120d, 125d / 114i, 116i, 118i, 120i	(F20/21)	2011-2016	
	Série 2	218d, 220d, 225d	(F22)	2014-2016	
	Série 3	316d, 318d, 320d, 325d, 330d	(E90/91/92/93)	2007-2014	
	Série 3	316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 335d / 316i, 320i	(F30/31/34)	2012-2019	
	Série 4	420d, 425d, 430d, 435d	(F32/33/36)	2014-	
	Série 5	520d	(E60/61)	2007-2010	
	Série 5	518d, 520d, 525d, 530d, 535d, M550d	(F10/11/07)	2009-2017	
	Série 6	640d	(F12/13/06)	2011-2018	
	Série 7	730d, 740d, 750d	(F01/02/04)	2008-2015	
	X1	16d, 18d, 20d, 23d 25d	(E84)	2009-2015	
	X2	18d, 20d	(E83)	2007-2010	
	X3	18d, 20d, 30d, 35d	(F25)	2011-2017	
	X4	30d, 35d	(F26)	2014-2018	
	X5	30d, 40d, M50d	(E70)	2010-2013	
	X5	25d, 30d, 40d, M50d	(F15)	2013-2018	
	X6	30d, 40d, M50d	(F71)	2010-2014	
	X6	30d, 40d, M50d	(F16)	2014-2019	